


FICHA Nº 33		Calle: Zabala nº1	Fecha de prospección edificio: 23/08/2018
		Barrio/ Área: Algorta	Acceso interior: SI
		Ciudad: Getxo (Bizkaia)	

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

DATOS GENERALES							
Tipología:	edificio de viviendas	Nº plantas	PB+3+retranqueo+buhardillas	Otras protecciones:			
Protección:	Local bajo custodia municipal						
Titularidad:	Pública	Privada					
USOS							
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros		
Resto plantas	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros		
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO							
Año construcción:	1915	Autores/construtores: Desconocido					

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES		5. Muros de sillería portante en la planta baja 8. Muros de sillería en planta baja 9. Entramado a la vista sobre cerramientos verticales
ASPECTOS MORFOLOGICOS / FORMALES	1. Miradores salientes en la fachada y enfatizando las esquinas	3. Acceso con arco de medio punto con recerco dovelado en piedra
PORTAL ACCESO		7. Decoraciones complejas talladas en piedra en PB y/o otras plantas
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCO VANOS FACHADAS	9. Recercos, molduras y otras decoraciones sencillas en masa	8. Ebanistería elaborada en carpinterías (ventanas)
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	13. balcones de madera con herrería sencilla	5. Escalera de madera con pasamanos y barandillas de madera de diseño singular
ESCALERA		7. Mansardas en el último nivel
CUBIERTA	5. Cubierta con tejas cerámicas	

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1915	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

