




FICHA Nº 21		Calle: Av. Basagoiti nº 52	Fecha de prospección edificio: 23/08/2018		
		Barrio/ Área: Algorta	Acceso interior: SI		
Ciudad: Getxo (Bizkaia)					
IDENTIFICACIÓN EDIFICIO					
DATOS GENERALES					
Tipología:	edificio de viviendas			Nº plantas	PB+3+BC
Protección:	Local bajo custodia municipal			Otras protecciones:	
Titularidad:	Pública Privada				
USOS					
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
Resto plantas:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO					
Año construcción:	1906	Autores/construtores:			
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO					
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS			
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	4. En planta baja zócalo de piedra	7. Vanos con arcos de medio punto			
ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES		6. Aplicaciones de azulejos en la fachada como decoración (al estilo "modernista")			
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCO VANOS FACHADAS	2. Raseo en las fachadas	8. Recercos, molduras y decoraciones complejas en masa			
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	9. Recercos, molduras y decoraciones sencillas en masa	11. Balcones de mortero con barandillas complejas			
ESCALERA	9. Carpinterías de madera con persianas y/o contraventanas de madera	5. Escalera de madera con pasamanos y barandillas de madera con diseño singular			
ESCALERA HALL	12. Balcones de mortero con barandillas simples	2. Aplacados de mármol			
LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA					
Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos		
1	Año 1906	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas		
2	Año 1918	Sustitución de los miradores sobre fachada Fase 1 (<i>posterior adosa</i>)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas		
CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS					
