

FICHA Nº 22		Calle: Av. Basagoiti nº58	Fecha de prospección edificio: 23/08/2018		
		Barrio/ Área: Algorta	Acceso interior: NO		
Ciudad: Getxo (Bizkaia)					
IDENTIFICACIÓN EDIFICIO					
DATOS GENERALES					
Tipología:	edificio de viviendas			Nº plantas	PB+2
Protección:	Local bajo custodia municipal			Otras protecciones:	
Titularidad:	Pública Privada				
USOS					
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
Resto plantas:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO					
Año construcción:	1952	Autores/construtores: Desconocido			
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO					
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS			
ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES	1. Miradores salientes en mortero	7. Vanos con arcos de medio punto			
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	2. Raseo en las fachadas				
	9. Recercos, molduras y decoraciones sencillas en masa				
	12. Aplacado de ladrillo en la fachada				
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	9. Carpinterías de madera con persianas y/o contraventanas de madera	11. Balcones de mortero con barandillas complejas			
	12. Balcones de mortero con barandillas simples				
ESCALERA		5. Escalera de madera con pasamanos y barandillas de madera con diseño singular			
HALL	2. Aplacados de mármol				
LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA					
Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos		
1	Año 1952	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas		
CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS					