

FICHA Nº 23		Calle: Av. Basagoiti nº60	Fecha de prospección edificio: 23/08/2018
		Barrio/ Área: Algorta	Acceso interior: NO
		Ciudad: Getxo (Bizkaia)	

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

DATOS GENERALES							
Tipología: edificio de viviendas		Nº plantas PB+1+BC					
Protección: Local bajo custodia municipal		Otras protecciones:					
Titularidad: Pública Privada							
USOS							
Planta baja: residencial		equipamiento	terciario	infraestructura	otros		
Resto plantas: residencial		equipamiento	terciario	infraestructura	otros		
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO							
Año construcción: Final SXIX		Autores/construtores: Desconocido					

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	10. Estructura interna de madera	8. Muros portantes con esquinales en sillería
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	2. Raseo en las fachadas	7. decoraciones complejas talladas en piedra
	9. Recercos, molduras y decoraciones sencillas en masa	8. Recercos, molduras y decoraciones complejas en masa
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	9. Carpinterías de madera con persianas y/o contraventanas de madera	
	12. Balcones de piedra con herrería sencilla	
CUBIERTA	5. Cubierta de tejas cerámicas	

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Finales del S. XIX	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas
2	Indeterminado (posterior fase 1)	Cuerpos adosados en fachada Fase 1 (<i>posterior adosa</i>)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

