FICHA Nº 26	EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO – HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO Chair on Cultural Landscape and Heritage – GPAC	Calle: Kresaltxu nº 7 Barrio/ Área: **Romo** Ciudad: **Getxo (Bizkaia)**	Fecha de prospección edificio: **23/08/2018** Acceso interior: **NO**

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

DATOS GENERALES

Tipología:	edificio de viviendas	**Nº plantas**	PB+3
Protección:	Local bajo custodia municipal	**Otras protecciones:**	
Titularidad:	Pública	**Privada**	

USOS

Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
Resto plantas	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros

DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

Año construcción: 1926 **Autores/constructores:** Ángel Líbano

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	1. Muros de carga y cierre de ladrillos	
	10. Estructura interna de madera	
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	1. Raseo tipo "gotéele"	
	9. Recercos, molduras y decoraciones sencillas en masa	
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	9. Carpinterías de madera con persianas y/o contraventanas de madera	
	12. Balcones de mortero con herrería metálica sencilla	
ESCALERA	4. Escalera De madera con pasamanos y barandillas de madera sencillas	
CUBIERTA	2. Alero de madera con decoración sencilla	
	5. Cubierta de jeas cerámicas	
	6. Cubierta con buhardillas	

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1926	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas
2	Año 1928	Remodelación de la fábrica original fase 1 en planta baja: remodelación de vano como acceso (*posterior corta*)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas
3	Año 1995	Rehabilitación de la cubierta y bajo cubierta (*Posterior apoya*)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS