

FICHA Nº 30		Calle: Las Mercedes nº 14	Fecha de prospección edificio: 23/08/2018																					
		Barrio / Área: Las Arenas / Areeta	Acceso interior: NO																					
Ciudad: Getxo (Bizkaia)																								
IDENTIFICACIÓN EDIFICIO																								
DATOS GENERALES																								
Tipología:	edificio de viviendas	Nº plantas	PB+4																					
Protección:	Local bajo custodia municipal	Otras protecciones:																						
Titularidad:	Pública	Privada																						
USOS																								
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario																					
Resto plantas:	residencial	equipamiento	terciario																					
Subsuelo:	residencial	equipamiento	terciario																					
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO																								
Año construcción:	1928	Autores/construtores: Luis de Arana																						
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO</th> <th>TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS</th> <th>TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES</td> <td>2. Avance del edificio sobre línea de fachada en el 1º nivel 3. Retranqueo sobre el último nivel</td> <td>5. Muros de sillería portante en la planta baja 4. Miradores con vanos de medio punto</td> </tr> <tr> <td>PORTAL ACCESO</td> <td></td> <td>3. Acceso con arco de medio punto con recerco dovelado en piedra</td> </tr> <tr> <td>REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS</td> <td>2. Raseo en fachada 4. Ladrillo visto en fachada</td> <td>7. Decoraciones complejas talladas en piedra en PB y/o otras plantas 8. Recercos, molduras y otras decoraciones complejas en mas</td> </tr> <tr> <td>CARPINTERÍA Y HERRERÍA HALL</td> <td>9. Carpinterías y persianas de madera</td> <td>11. Balcones de mortero con barandas metálicas complejas</td> </tr> <tr> <td>ESCALERA</td> <td>4. Escalera de madera con pasamanos y barandillas de madera sencilla</td> <td>1. Azulejos con decoraciones complejas y descatalogadas 3. Falso techo con decoraciones complejas</td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td>5. Cubierta con tejas cerámicas</td> <td>2. Revestimiento complejo en madera en laterales caja escalera 1. Alero de madera con decoración compleja</td> </tr> </tbody> </table>		ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS	SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES	2. Avance del edificio sobre línea de fachada en el 1º nivel 3. Retranqueo sobre el último nivel	5. Muros de sillería portante en la planta baja 4. Miradores con vanos de medio punto	PORTAL ACCESO		3. Acceso con arco de medio punto con recerco dovelado en piedra	REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	2. Raseo en fachada 4. Ladrillo visto en fachada	7. Decoraciones complejas talladas en piedra en PB y/o otras plantas 8. Recercos, molduras y otras decoraciones complejas en mas	CARPINTERÍA Y HERRERÍA HALL	9. Carpinterías y persianas de madera	11. Balcones de mortero con barandas metálicas complejas	ESCALERA	4. Escalera de madera con pasamanos y barandillas de madera sencilla	1. Azulejos con decoraciones complejas y descatalogadas 3. Falso techo con decoraciones complejas	CUBIERTA	5. Cubierta con tejas cerámicas	2. Revestimiento complejo en madera en laterales caja escalera 1. Alero de madera con decoración compleja		
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS																						
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES	2. Avance del edificio sobre línea de fachada en el 1º nivel 3. Retranqueo sobre el último nivel	5. Muros de sillería portante en la planta baja 4. Miradores con vanos de medio punto																						
PORTAL ACCESO		3. Acceso con arco de medio punto con recerco dovelado en piedra																						
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	2. Raseo en fachada 4. Ladrillo visto en fachada	7. Decoraciones complejas talladas en piedra en PB y/o otras plantas 8. Recercos, molduras y otras decoraciones complejas en mas																						
CARPINTERÍA Y HERRERÍA HALL	9. Carpinterías y persianas de madera	11. Balcones de mortero con barandas metálicas complejas																						
ESCALERA	4. Escalera de madera con pasamanos y barandillas de madera sencilla	1. Azulejos con decoraciones complejas y descatalogadas 3. Falso techo con decoraciones complejas																						
CUBIERTA	5. Cubierta con tejas cerámicas	2. Revestimiento complejo en madera en laterales caja escalera 1. Alero de madera con decoración compleja																						
LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase</th> <th>Cronología</th> <th>Descripción</th> <th>Argumentos cronológicos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Año 1928</td> <td>Construcción de la fábrica original del edificio</td> <td>Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas</td> </tr> </tbody> </table>				Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos	1	Año 1928	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas													
Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos																					
1	Año 1928	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas																					
CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS																								