

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Calle: Plaza Lasala	nº 4	Ciudad	San Sebastián / Donostia			
Tipología: edificio de viviendas		Nº plantas	a			
Protección:		Otras protecciones:				
Titularidad:	Pública	Privada				
USOS						
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros	
Resto plantas:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros	
Subsuelo:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros	

FASE 1: ANÁLISIS PARA LA VALORACIÓN

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO	ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
	SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	9. Muros de ladrillo visto y estructura portante de hormigón	
	REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	7. Ladrillo visto en todas las fachadas 14. Decoraciones sencillas en masa (sistema de viga a modo de decoración en la cubierta sobre el retranqueo)	
	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	3. Persianas y carpinterías de madera 14. Balcones de mortero con barandas metálicas sencillas 12. Puerta de acceso de madera y cristal	
	CUBIERTA	3. Retranqueo en los últimos niveles 4. Mansarda	

ANÁLISIS CONFIGURACIONAL DEL EDIFICIO

Datos construcción edificios

- Año de construcción: 1972
- Arquitecto/ constructor: Inmobiliaria Gros S.a.

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1972	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

