

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Calle: Zarautz	nº 37	Ciudad	San Sebastián / Donostia		
Tipología:	edificio de viviendas		Nº plantas	PB+3+BC	
Protección:		Otras protecciones:			
Titularidad:	Pública	Privada			
USOS					
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
Resto plantas:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
Subsuelo:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros



FASE 1: ANALISIS PARA LA VALORACIÓN

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO	ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
	SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES		10. Muro almohadillado en la planta baja
	PORTAL ACCESO		4. Remate del acceso con decoraciones
	REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECEROS VANOS FACHADAS	1. Fachada raseada 4. Ladrillo visto en los últimos niveles 9. Aplicaciones de azulejos como decoración en fachada 10. Platabandas y receros en masa	
	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	3. Ventanas y contraventanas de madera	
	HALL	4. Hall renovado	
CUBIERTA	6. Cubierta de teja cerámica		

ANÁLISIS CONFIGURACIONAL DEL EDIFICIO

Datos construcción edificios

- Año de construcción: 1919 -1921

- Arquitecto/ constructor: ¿?

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1919	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

