

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Calle: Autonomía	nº 10	Ciudad	San Sebastián / Donostia	
Tipología:	edificio de viviendas	Nº plantas	PB+4+ BUHARDILLA	
Protección:		Otras protecciones:		
Titularidad:	Pública	Privada		
USOS				
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
Resto plantas	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
Subsuelo:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros



FASE 1: ANALISIS PARA LA VALORACIÓN

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO	ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
	<p><b>SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES ASPECTOS MORFOLOGICOS / FORMALES PORTAL ACCESO</b></p> <p><b>REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS</b></p> <p><b>CARPINTERÍA Y HERRERÍA</b></p> <p><b>HALL</b></p> <p><b>ESCALERA</b></p> <p><b>CUBIERTA</b></p>	<p>4. La estructura está reforzada en zonas planta baja</p> <p>5. Patio inglés</p> <p>3. Portal de acceso con arco medio punto</p> <p>1. Raseo de la fachada trasera</p> <p>6. Ladrillo raseado del mismo color piedra en los últimos niveles</p> <p>10. Platabandas en masa</p> <p>15. Decoraciones sencillas en almohadillados</p> <p>12. Decoraciones sencillas en piedra(ménsulas como soporte balcones)</p> <p>3. Persianas y carpinterías de madera</p> <p>7. Nueva puerta de acceso de cristal y metálica.</p> <p>14. Balcones con barandillas sencillas</p> <p>4. Hall renovado</p> <p>2. Escalera moderna de hormigón</p> <p>9. Buhardillas</p> <p>7. Cornisa de piedra con ménsula sencillas</p>	<p>8. Muro de sillería</p>

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1915	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

