

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Calle: Autonomía nº 11 Ciudad San Sebastián / Donostia

Tipología: edificio de viviendas Nº plantas PB+4+ BUHARDILLAS

Protección: Otras protecciones:

Titularidad: Pública Privada

USOS

Planta baja: residencial equipamiento terciario infraestructura otros

Resto plantas: residencial equipamiento terciario infraestructura otros

Subsuelo: residencial equipamiento terciario infraestructura otros



FASE 1: ANALISIS PARA LA VALORACIÓN

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO	ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
	SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES	4. Los forjados han sido reforzados	8. Muro de sillería
PORTAL ACCESO	5. Patio inglés 3. Portal de acceso con arco medio punto		
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	1. Raseo de la fachada trasera 6. Ladrillo raseado del mismo color piedra en los últimos niveles 10. Platabandas en masa 15. Decoraciones sencillas en almohadillados 12. Decoraciones sencillas en piedra (ménsulas como soporte balcones)		
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	3. Persianas y carpinterías de madera 14. Balcones con barandillas sencillas	5. Puerta de acceso y portón garaje en madera perteneciente a la época de construcción edificio	
LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASI...	CUBIERTA	9. Buhardillas 7. Cornisa de piedra con ménsula sencillas	

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1915	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

