

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Calle: Autonomía | nº 12 | Ciudad | San Sebastián / Donostia | | |
| Tipología: | edificio de viviendas | | Nº plantas | PB+4+BUHARDILLAS | |
| Protección: | | Otras protecciones: | | | |
| Titularidad: | Pública | Privada | | | |
| USOS | | | | | |
| Planta baja: | residencial | equipamiento | terciario | infraestructura | otros |
| Resto plantas | residencial | equipamiento | terciario | infraestructura | otros |
| Subsuelo: | residencial | equipamiento | terciario | infraestructura | otros |



FASE 1: ANALISIS PARA LA VALORACIÓN

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO | ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO | TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS | TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS |
| | SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES | | 8. Muro de sillería |
| | ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES | 5. Patio inglés | |
| | PORTAL ACCESO | 5. Portal de acceso adintelado | |
| | REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS | 1. Raseo de la fachada trasera y lateral | |
| | | 16. Decoraciones sencillas geométricas | |
| | CARPINTERÍA Y HERRERÍA | 12. Decoraciones sencillas en piedra(ménsulas como soporte balcones) | |
| 3. Persianas y carpinterías de madera | | | |
| CUBIERTA | 14. Balcones con barandillas sencillas | | |
| | 9. Buhardillas | | |
| | 7. Cornisa de piedra con ménsula sencillas | | |

Datos construcción edificios

- Año de construcción: 1915
- Arquitecto/ constructor: Desconocido

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

| Fase | Cronología | Descripción | Argumentos cronológicos |
|------|------------|---|--|
| 1 | Año 1915 | Construcción de la fábrica original del edificio | Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas |
| 2 | Año 1996 | Retejado de la cubierta Fase 1 (posterior apoya) | Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas |
| 3 | Año 2006 | Reforma de los balcones en fachada Fase 1 (Posterior adosa) | Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas |

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

