

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Calle: Autonomía	nº 13	Ciudad	San Sebastián / Donostia	
Tipología:	edificio de viviendas	Nº plantas	PB+4+ BUHARDILLAS	
Protección:		Otras protecciones:		
Titularidad:	Pública	Privada		
USOS				
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
Resto plantas:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
Subsuelo:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros



FASE 1: ANALISIS PARA LA VALORACIÓN

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS		TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
	SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES	5. Patio inglés	
PORTAL ACCESO	5. Portal de acceso adintelado		
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	1. Raseo de la fachada trasera y lateral		
	16. Decoraciones sencillas geométricas		
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	12. Decoraciones sencillas en piedra(ménsulas como soporte balcones)		
	3. Persianas y carpinterías de madera		
HALL	7. Nueva puerta de acceso de cristal y metálica.		
CUBIERTA	14. Balcones con barandillas sencillas		
	4. Hall renovado		
	9. Buhardillas		
	7. Cornisa de piedra con ménsula sencillas		

ANÁLISIS CONFIGURACIONAL DEL EDIFICIO

Datos construcción edificios

- Año de construcción: 1915
- Arquitecto/ constructor: Desconocido

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1915	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas
2	Año 2000	Demolición y sustitución de la cubierta de la Fase 1 (posterior apoya)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

