

**IDENTIFICACIÓN EDIFICIO**

Calle: Autonomía	nº 8	Ciudad	San Sebastián / Donostia	
Tipología:	edificio de viviendas		Nº plantas	PB+4+ BUHARDILLA
Protección:		Otras protecciones:		
Titularidad:	Pública	Privada		
<b>USOS</b>				
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
Resto plantas	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
Subsuelo:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros



**FASE 1: ANALISIS PARA LA VALORACIÓN**

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO	ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES COMPLEJOS
	SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES		
ASPECTOS MORFOLÓGICOS / FORMALES	5. Patio inglés		
PORTAL ACCESO	3. Portal de acceso con arco escarzano		
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECEROS VANOS FACHADAS	1. Raseo de la fachada trasera		19. recerco en sillería sencillos
	10. Platabandas en masa		
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	12. Decoraciones sencillas en piedra(ménsulas como soporte balcones)		
	7. Nueva puerta de acceso de cristal y metálica		
CUBIERTA	14. Balcones con barandillas sencillas		
	9. Buhardillas		
	7. Cornisa de piedra con ménsula sencillas		

**LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA**

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1914	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas
2	Año 1935	Reforma fachada posterior de la Fase 1: elevación de la 5ª planta en bajo cubierta ( <i>posterior apoya</i> )	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas

**CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS**

