

FICHA Nº 3		Calle: San Francisco Javier nº 1	Fecha de prospección edificio: 17/08/2018
		Barrio/ Área: Casco Viejo	Acceso interior: NO
		Ciudad: Vitoria - Gasteiz (Álava)	

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

DATOS GENERALES				
Tipología:	edificio de viviendas	Nº plantas	PB+3	
Protección:	Conjunto Monumental.	Otras protecciones:	Discordante (PERI).	
Titularidad:	Pública	Privada		
USOS				
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
Resto plantas	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO				
Año construcción:	1967	Autores/constructores:	M. Martínez y R. Lasagabáster	



ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES INUSUALES Y/O INNOVADORAS	
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	5. Muros de ladrillo / mampostería / otros		
	8. Estructura de hormigón armado o prefabricado		
	REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	13. Recercos con platabandas en masa	
		20. Revestimiento cerámico	
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	21. Carpinterías de madera / PVC / otros		
	23. Herrería sencilla		
	26. Persianas de madera y PVC		
	29. Balcones de hormigón con barandas metálicas sencillas		

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1967	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas
2	Año 2001	Remodelación de la fábrica original fase 1 en planta baja: apertura de vanos (<i>posterior corta</i>)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas
3	Año 2004	Remodelación de la fábrica original fase 1 en planta baja: revestimiento de aplacado de piedra (<i>posterior adosa</i>)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

