

| | | | |
|--|--|--|---|
| FICHA Nº 4 | | Calle: San Francisco Javier nº 2 | Fecha de prospección edificio: 17/08/2018 |
| | | Barrio/ Área: Casco Viejo | Acceso interior: SI |
| Ciudad: Vitoria - Gasteiz (Álava) | | | |
| IDENTIFICACIÓN EDIFICIO | | | |
| DATOS GENERALES | | | |
| Tipología: | edificio de viviendas | Nº plantas | PB+3 |
| Protección: | Conjunto Monumental. | Otras protecciones: Discordante (PERI). | |
| Titularidad: | Pública | Privada | |
| USOS | | | |
| Planta baja: | residencial | equipamiento | terciario |
| Resto plantas: | residencial | equipamiento | terciario |
| DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO | | | |
| Año construcción: | 1965 | Autores/construtores: Desconocido | |
| ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO | | | |
| ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO | TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS | | TÉCNICAS Y MATERIALES INUSUALES Y/O INNOVADORAS |
| SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES | 12. Raseo continuo | | |
| REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS | 13. Recercos con platabandas en masa | | |
| | 17. Aplacado de piedra | | |
| CARPINTERÍA Y HERRERÍA CUBIERTA | 23. Herrería sencilla | | |
| | 44. Cubierta de Hormigón | | |
| LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA | | | |
| Fase | Cronología | Descripción | Argumentos cronológicos |
| 1 | Año 1965 | Construcción de la fábrica original del edificio | Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas |
| CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS | | | |
| | | | |