

FICHA Nº 6		Calle: Herrería n.º 90	Fecha de prospección edificio: 17/08/2018		
		Barrio/ Área: Casco Viejo	Acceso interior: NO		
		Ciudad: Vitoria - Gasteiz (Álava)			
<b>IDENTIFICACIÓN EDIFICIO</b>					
<b>DATOS GENERALES</b>					
Tipología:	edificio de viviendas			Nº plantas	PB+3+BC
Protección:	Conjunto Monumental			Otras protecciones:	Básica (PERI)
Titularidad:	Pública Privada				
<b>USOS</b>					
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
Resto plantas:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura	otros
<b>DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO</b>					
Año construcción:	1994	Autores/constructores: ARICH			
<b>ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO</b>					
<b>ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO</b>	<b>TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS</b>	<b>TÉCNICAS Y MATERIALES INUSUALES Y/O INNOVADORAS</b>			
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	5. Muros de ladrillo / mampostería / otros				
	8. Estructura de hormigón armado o prefabricado				
	12. Raseo continuo				
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	13. Recercos con platabandas en masa				
	21. Carpinterías de madera / PVC / otros				
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	23. Herrería sencilla				
	26. Persianas madera o PVC				
	29. Balcones de hormigón con barandas metálicas sencillas				
<b>LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA</b>					
<b>Fase</b>	<b>Cronología</b>	<b>Descripción</b>	<b>Argumentos cronológicos</b>		
1	Año 1994	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas		
<b>CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS</b>					