

FICHA Nº 17		Calle: Herrería nº 98	Fecha de prospección edificio: 17/08/2018		
		Barrio/ Área: Casco Viejo	Acceso interior: NO		
		Ciudad: Vitoria - Gasteiz (Álava)			
IDENTIFICACIÓN EDIFICIO					
DATOS GENERALES					
Tipología:	edificio de viviendas			Nº plantas	PB+3+BC
Protección:	Conjunto Monumental.			Otras protecciones:	Básica (PERI).
Titularidad:	Pública Privada				
USOS					
Planta baja:	residencial equipamiento terciario infraestructura otros				
Resto plantas:	residencial equipamiento terciario infraestructura otros				
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO					
Año construcción:	1994	Autores/construtores:	ARICH		
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO					
ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES INUSUALES Y/O INNOVADORAS			
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	5. Muros de ladrillo / mampostería / otros				
	8. Estructura de hormigón armado o prefabricado				
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	12. Raseo continuo				
	13. Recercos con platabandas en masa				
	14. Platabandas en masa como decoración				
	17. Aplacado de piedras				
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	21. Carpinterías de madera / PVC / otros				
	23. Herrería sencilla				
CUBIERTA	29. Balcones de hormigón con barandas metálicas sencillas				
	38. Alero de madera sencillo				
LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA					
Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos		
1	Año 1994	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas		
2	Año 2009	Remodelación de la fábrica original fase 1: Se unifican las plantas bajas de los nº 94-96-98 y se abren nuevos vanos (<i>posterior corta</i>)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas		
CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS					