

FICHA Nº 1		Calle: San Vicente nº 3	Fecha de prospección edificio: 17/08/2018
		Barrio/ Área: Casco Viejo	Acceso interior: SI
		Ciudad: Vitoria - Gasteiz (Álava)	

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

DATOS GENERALES						
Tipología:	edificio de viviendas	Nº plantas	PB+ 2+ azotea			
Protección:	Conjunto Monumental	Otras protecciones: Básica (PERI)				
Titularidad:	Pública	Privada				
USOS						
Planta baja:	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros		
Resto plantas	residencial	equipamiento	terciario	infraestructura otros		
DATOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO						
Año construcción:	1929	Autores/constructores: Junta de Fábrica de la Parroquia de S				

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO EDIFICIO

ANÁLISIS MATERIAL Y CONSTRUCTIVO	TÉCNICAS Y MATERIALES SENCILLOS	TÉCNICAS Y MATERIALES INUSUALES Y/O INNOVADORAS
SISTEMA ESTRUCTURAL / CERRAMIENTOS VERTICALES	5. Muros de ladrillo / mampostería / otros 11. Estructuras reforzadas posteriormente	
REVESTIMIENTOS / MATERIALES, DECORACIONES Y RECERCOS VANOS FACHADAS	12. Raseo continuo	
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	26. Persianas de madera	22. Carpintería no estándar. Ebanistería elaborada
CUBIERTA		46. Cubierta innovadora para la época

LISTADO DE FASES CONSTRUCTIVAS Y ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA

Fase	Cronología	Descripción	Argumentos cronológicos
1	Año 1929	Construcción de la fábrica original del edificio	Documentación de archivo Materiales y Técnicas Constructivas
2	Año 1930	Sustitución de los miradores en fachada Fase 1 (<i>posterior adosa</i>)	Documentación de archivo Estratigrafía Materiales y Técnicas Constructivas

CROQUIS DE LA LECTURA ESTRATIGRÁFICA POR FASES CONSTRUCTIVAS

